

Sanierung Stützmauer Südumfahrung und Terrasse Kyffhäuserdenkmal / Thüringen



Ansicht Vorderseite des Denkmals

Bauherr

Landratsamt Kyffhäuserkreis,
Sondershausen

Planung

IB Dr. F. Reichwein, Weimar

Bauzeit

2010

Kosten

k. A.

Projektbeschreibung

- Sanierung bzw. Neuerrichtung von Teilbereichen des Kyffhäuserdenkmals (südliche Stützmauer sowie die sich nach Norden anschließende Terrasse) in Abhängigkeit der bestehenden Felsgeometrie des nach Süden einfallenden Steilhanges

GNW – Leistungen

- Baugrunduntersuchungen mittels alpiner Sicherungstechnik im Hangbereich
- Baugrundgutachten mit grundbautechnischen Empfehlungen
- Standsicherheits- und Sanierungsempfehlungen
- Gründungsuntersuchungen am Bestandsmauerwerk



Sanierungsbedürftige Stützmauern im Bereich der Südumfahrung