

Sanierung Wohnhaus E.-Rosenthal-Straße 30 in Weimar / Thür.



Ansicht des gartenseitigen Eingangsportals

Bauherr

Familie Dybala, Lichtenau

Planung

G.C.N. GmbH, Weimar

Untersuchungszeitraum

2007 bis 2009

Kosten

ca. 20.000 €

Projektbeschreibung

- Feststellung von Risschäden im und am Wohnhaus der Familie Dybala in der Eduard-Rosenthal-Straße 30 in Weimar nach der Sanierung des Hauses
- Erstellung eines Untersuchungskonzeptes, bestehend aus messtechnischen Untersuchungen sowie Baugrund- und Gründungsuntersuchungen

GNW – Leistungen

- Grundbautechnische Untersuchungen
- Messtechnische Untersuchungen, Überwachung und Dokumentation der Schäden
- Hinweise und Empfehlungen zur Erstellung eines Sanierungskonzeptes



Rissbildungen im Treppenhaus