

Sanierung Wohnhaus E.- Rosenthal-Straße 30 in Weimar / Thür.



Ansicht des Wohnhauses von Südwesten

Bauherr

Familie Dyballa, Lichtenau

Planung

G.C.N. GmbH, Weimar

Untersuchungszeitraum

2007 - 2010

Kosten

ca. 20.000 Euro

Projektbeschreibung

- Erstellung eines Untersuchungskonzeptes, bestehend aus messtechnischen sowie Baugrund- und Gründungsuntersuchungen nach Feststellung von Risschäden im und am Wohnhaus der Familie Dyballa in Weimar
- Instandhaltungsarbeiten an der talseitigen Stützmauer nach erarbeitetem Konzept

GNW – Leistungen

- Grundbau- und messtechnische Untersuchungen
- Überwachung (Monitoring) und Dokumentation der Schäden
- Empfehlungen zur Erstellung eines Sanierungskonzeptes
- Erarbeitung eines Instandhaltungskonzeptes sowie Ausschreibung der Mauerwerks- und Spezialtiefbauarbeiten für die talseitige Stützmauer
- baubegleitende Beratung des Bauherren und Bauüberwachung



Stützmauer mit Treppenanlage vor Instandhaltung